

上越市

福成寺様

鉄筋コンクリートのご本堂は従来の工法では温度差による結露や湿度などの影響で金紙が変色しやすく長持ちしませんでした。今回のご修復では、耐久性とメンテナンス性コストパフォーマンスにすぐれた新素材のコーティング金紙で迎門柱、壁面を施工させていただきました。



▲ 手塗りによる本漆仕上げの他にも、カシューや合成漆にても施工いたします。

